



Allegato A SCHEDE ILLUSTRATIVE DEGLI IMMOBILI E MACRO-ATTIVITÀ PREVISTE

Affidamento di servizi di ingegneria relativi alle attività di progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria presso alcune stazioni e/o fermate della linee turistiche del patrimonio regionale"

SCHEDA IMMOBILE STAZIONE DI MANDAS TIPOLOGIA: IMMOBILI PERTINENZIALI DELL'AREA FERROVIARIA DI MANDAS LINEA: MANDAS - ARBATAX Foglio 11 Mappale 49 (parte)/39 Cat. E.U. ELEMENTO FUNZIONALE O STRUTTURALE STATO DI CONSERVAZIONE INTERVENTI PREVISTI STIMA Fabbricato di stazione Serramenti esterni Sufficiente Sostituzione/restauro degli infissi lignei Impianto di illuminazione esterno Scarso Da ripristinare integralmente Rifacimento dei servizi igienici e dei relativi impianti elettrico e idrico-fognario, Servizi igienici pavimentazione, arredi e infissi Scarso Magazzino TOTALE STIMATO = € 60.000 Demolizione degli intonaci degradati e in fase di polverizzazione, Intonaci esterni rispristino degli intonaci, tinteggiature Scarso Serramenti esterni Scarso Sostituzione/restauro degli infissi Coperture/pensiline Manutenzione del manto di copertura Scarso Accessibilità Accessibilità PMR Scarso Accesso dalla via pubblica - da adeguare parzialmente LEGENDA Condizioni di conservazione idonee, non richiede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Buono:

Condizioni di conservazione sufficienti, richiede interventi di manutenzione ordinaria.

Condizioni di conservazione non accettabili, richiede interventi di manutenzione straordinaria, ripristino e adeguamento.

Sufficiente:

Scarso:

	sch	EDA IMMOBILE STAZIONE DI ORROLI	
TIPOLOGIA: FABBRICATO DI STAZIONE			ORROLL DISALA DA SPERIO
LINEA: MANDAS - ARBATAX			
Foglio 2 Mappale 294/289/292 Cat. E1			A common and a com
	7901		
ELEMENTO FUNZIONALE O STRUTTURALE	STATO DI CONSERVAZIONE	NTERVENTI PREVISTI	STIMA
Fabbricato di stazione - esterno	STATO DI CONSERVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	SHIVIA
Rifiniture esterne		Demolizione degli intonaci degradati e in fase di polverizzazione,	-
Serramenti esterni	Scarso	rispristino degli intonaci, tinteggiature Sostituzione/restauro degli infissi lignei	<u></u>
Pavimentazione esterna	Scarso Sufficiente	Da ripristinare parzialmente	†
Impianto di illuminazione esterno	Scarso	Da ripristinare parzialmente Da ripristinare integralmente	†
Copertura		Manutenzione del manto di copertura in tegole del sistema di smaltimento delle	†
•	Scarso	acque piovane	_
Fabbricato di stazione - interni Intonaci	Court	Demolizione degli intonaci degradati e in fase di polverizzazione,	TOTALE STIMATO = € 160.000
Serramenti interni	Scarso Scarso	rispristino degli intonaci, tinteggiature Sostituzione/restauro degli infissi lignei	†
Impianti	Scarso	Adeguamento impianto elettrico e idrico-sanitario	†
Servizi igienici	Scarso	Rifacimento dei servizi igienici e dei relativi impianti elettrico e idrico-fognario, pavimentazione, arredi e infissi	1
Pavimentazione	Scarso	Degradata, da ripristinare integralmente	†
Accessibilità	J.Cai 30	pegradata, da ripristinare integraniente	-
Accessibilità PMR	Scarso	Accesso dalla pubblica via - da adeguare	
Recinzione	Sufficiente	Da ripristinare parzialmente	†
	Sufficiente	LEGENDA	
Buono:	Condizioni di conservazione idonee, non richiede opere di n		
Sufficiente:	Condizioni di conservazione sufficienti, richiede interventi d		
Scarso:	·	enti di manutenzione straordinaria, ripristino e adeguamento.	

SCHEDA IMMOBILE STAZIONE DI NURRI

TIPOLOGIA: FABBRICATO DI STAZIONE

LINEA: MANDAS - ARBATAX















ELEMENTO FUNZIONALE O STRUTTURALE	STATO DI CONSERVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	STIMA
Fabbricato di stazione - esterno			
Rifiniture esterne	Scarso	Demolizione degli intonaci degradati e in fase di polverizzazione, rispristino degli intonaci, tinteggiature	
Serramenti esterni	Scarso	Sostituzione/restauro degli infissi lignei	
Pavimentazione esterna	Sufficiente	Da ripristinare parzialmente	
Impianto di illuminazione esterno	Scarso	Da ripristinare integralmente	
Copertura	Scarso	Manutenzione del manto di copertura in tegole del sistema di smaltimento delle acque piovane	
Fabbricato di stazione - interni			
Intonaci	Scarso	Demolizione degli intonaci degradati e in fase di polverizzazione, rispristino degli intonaci, tinteggiature	TOTALE STIMATO = € 140.000
Serramenti interni	Scarso	Sostituzione/restauro degli infissi lignei	
Impianti	Scarso	Adeguamento impianto elettrico e idrico-sanitario	
Servizi igienici	Scarso	Rifacimento dei servizi igienici e dei relativi impianti elettrico e idrico-fognario, pavimentazione, arredi e infissi	
Pavimentazione	Scarso	Degradata, da ripristinare integralmente	
Accessibilità			
Accessibilità PMR	Scarso	Accesso dalla pubblica via - da adeguare	
Recinzione	Sufficiente	Da ripristinare parzialmente	
		LEGENDA	
Buono:	Condizioni di conservazione idonee, non richiede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.		
Sufficiente:	Condizioni di conservazione sufficienti, richiede interventi di manutenzione ordinaria.		
Scarso:	Condizioni di conservazione non accettabili, richiede interventi di manutenzione straordinaria, ripristino e adeguamento.		






TIPOLOGIA: FABBRICATO DI FERMATA		SCHEDA IMMOBILE FERMATA PALARANA		
LINEA: MANDAS - ARBATAX				
Foglio 12/22 Mappale 9/17/7/29 Cat. E1				
ELEMENTO FUNZIONALE O STRUTTURALE	STATO DI CONSERVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	STIMA	
Casa cantoniera - esterno	,			
Serramenti esterni	Scarso	Sostituzione/restauro degli infissi lignei		
Pavimentazione esterna	Sufficiente	Da ripristinare parzialmente		
Impianto di illuminazione esterno	Scarso	Da ripristinare integralmente		
Copertura	Scarso	Manutenzione del manto di copertura in tegole del sistema di smaltimento delle acque piovane		
Casa cantoniera - interni				
Intonaci	Scarso	Demolizione degli intonaci degradati e in fase di polverizzazione, rispristino degli intonaci, tinteggiature	TOTALE STIMATO = € 60.000	
Serramenti interni	Scarso	Sostituzione/restauro degli infissi lignei		
Impianti	Scarso	Adeguamento impianto elettrico e idrico-sanitario		
Pavimentazione	Scarso	Degradata, da ripristinare integralmente		
Accessibilità	1 360130	1 - 20 2 Carrotte and a managements		
Accessibilità PMR	Scarso	Accesso dalla pubblica via - da adeguare		
Recinzione	Sufficiente	Da ripristinare parzialmente		
	Jamelente	LEGENDA		
Buono:	Condizioni di conservazione idonee, non richiede open			
Sufficiente:	Condizioni di conservazione sufficienti, richiede interventi di manutenzione ordinaria.			
Scarso:	Condizioni di conservazione non accettabili, richiede interventi di manutenzione straordinaria, ripristino e adeguamento.			
	Condizioni di conservazione non accettabili, richiede interventi di manutenzione straordinaria, ripristino e adeguamento.			













ELEMENTO FUNZIONALE O STRUTTURALE	STATO DI CONSERVAZIONE	INTERVENTI PREVISTI	STIMA
Fabbricato di stazione - esterno			
Rifiniture esterne	Scarso	Demolizione degli intonaci degradati e in fase di polverizzazione, rispristino degli intonaci, tinteggiature	
Serramenti esterni	Scarso	Sostituzione/restauro degli infissi lignei	
Pavimentazione esterna	Sufficiente	Da ripristinare parzialmente	
Impianto di illuminazione esterno	Scarso	Da ripristinare integralmente	
Copertura	Scarso	Manutenzione del manto di copertura in tegole del sistema di smaltimento delle acque piovane	
Fabbricato di stazione - interni			TOTALE (TIMATO C 450 000
Intonaci	Scarso	Demolizione degli intonaci degradati e in fase di polverizzazione, rispristino degli intonaci, tinteggiature	TOTALE STIMATO = € 160.000
Serramenti interni	Scarso	Sostituzione/restauro degli infissi lignei	
Impianti	Scarso	Adeguamento impianto elettrico e idrico-sanitario	
Servizi igienici	Scarso	Rifacimento dei servizi igienici e dei relativi impianti elettrico e idrico-fognario, pavimentazione, arredi e infissi	
Pavimentazione	Scarso	Degradata, da ripristinare integralmente	
Accessibilità			
Accessibilità PMR	Scarso	Accesso dalla pubblica via - da adeguare	
Recinzione	Sufficiente	Da ripristinare parzialmente	
		LEGENDA	
Buono:	Condizioni di conservazione idonee, non richiede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.		
Sufficiente:	Condizioni di conservazione sufficienti, richiede interventi di manutenzione ordinaria.		
Scarso:	Condizioni di conservazione non accettabili, richiede interventi di manutenzione straordinaria, ripristino e adeguamento.		