

## CAPITOLATO D'ONERI

**OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n° 36/2023, l'affidamento della fornitura e sostituzione di parabrezza, lunotti e vetri laterali sugli autobus aziendali.**

**Ex. bando prot. 7552 del 06.06.2013 relativo al regolamento per la istituzione e gestione dell'albo delle ditte per l'affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi in economia. Gruppo Merceologico: A30.1) riparazioni di carrozzeria.**

**Importo posto a base di gara € 429.000,00 - Gara n. 134/2024 - CIG: B3B6FB46E0**

### Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura e sostituzione sugli autobus aziendali di parabrezza, lunotti e vetri laterali.

Il servizio sarà normalmente svolto presso i depositi ed officine ARST, salvo la possibilità di poter richiedere l'intervento presso le officine del fornitore, qualora sia ritenuto necessario e ad insindacabile giudizio da parte ARST.

È compresa a carico del Fornitore la fornitura del vetro/parabrezza, lo stacco e il riattacco dello stesso, la fornitura del sigillante, del primer, dei profili in gomma generici, e di quant'altro necessario per il completamento del lavoro a "regola d'arte".

Per ciascun intervento il fornitore è il produttore dei rifiuti, per cui è obbligato al ritiro e allo smaltimento a norma di legge del tolto d'opera.

### Articolo 2 - Tipologia, quantitativi e prezzi

La descrizione dei particolari da mettere in opera, i presunti fabbisogni annuali, calcolati sulla base degli interventi medi effettuati negli ultimi anni di servizio, ed i relativi codici, sono specificati nelle schede indicate negli allegati I e II al presente Capitolato così come nel modulo Offerta economica (Allegato 2). In sede di offerta il Fornitore dovrà compilare il modulo Offerta economica (Allegato 2), nel quale dovrà riportare per ciascun componente i costi proposti sia

#### ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



per la fornitura sia per la sostituzione (manodopera e oneri ausiliari), unitari e complessivi.

Per eventuali interventi sui vetri/parabrezza di autobus non presenti negli allegati I e II, al presentarsi della necessità, il fornitore si impegna a fornire i particolari necessari applicando uno sconto pari al 20% calcolato sul prezzo presente nel listino (valido al momento della fornitura) del costruttore dell'autobus. La manodopera sarà conteggiata al prezzo offerto per i vetri e parabrezza di pari dimensioni ed analogo sistema di fissaggio (guarnizione o incollaggio) quotati in offerta per altre tipologie di autobus. I suddetti interventi relativi a vetri e parabrezza non presenti negli allegati I e II, saranno effettuati, rispettivamente, nel limite del 20% dell'importo offerto per il l'allegato I "scheda parabrezza", e nel limite del 20% dell'importo offerto per l'allegato II "scheda vetri laterali".

I prezzi offerti, si intendono al netto dell'Iva e comprensivi delle spese per i materiali di consumo, per lo smaltimento del tolto d'opera, il trasporto, il carico, lo scarico ed ogni altro onere. I parabrezza/vetri forniti devono essere regolarmente omologati per l'impiego su autobus.

I prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ARST si riserva di rendere disponibili al Fornitore i parabrezza/vetri, qualora gli stessi fossero disponibili come scorte nei propri magazzini. In tale evenienza il Fornitore dovrà eseguire l'intervento, fatturando i soli costi per la manodopera e gli altri materiali necessari per effettuare l'intervento.

I presunti fabbisogni annuali sono puramente indicativi e validi solamente ai fini dell'aggiudicazione della gara. Conseguentemente, a seconda delle necessità, potranno subire riduzioni sensibili o aumenti senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.

### **Articolo 3 – Fornitori ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare gli Operatori Economici iscritti all'albo ARST Ex. bando prot. 7552 del 06.06.2013 relativo al regolamento per la istituzione e gestione dell'albo delle ditte per l'affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi in economia. Gruppo Merceologico: A30.1) riparazioni di carrozzeria.

Gli Operatori Economici che presentano offerta devono dimostrare di aver effettuato interventi di sostituzione vetri o parabrezza sugli autobus per un importo, calcolato nell'ultimo triennio, almeno pari a € 80.000,00 al netto di Iva.

#### **ARST S.p.A**

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



**Articolo 4 – Criteri di aggiudicazione**

Il concorrente dovrà presentare l'offerta compilando l'apposito modulo di Offerta economica (Allegato 2), specificando, per ciascun codice di prodotto, i costi:

- unitario della manodopera;
- totale della manodopera;
- unitario ricambio;
- totale ricambi;
- totale intervento per tipologia.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerente iscritto all'albo fornitori che presenterà l'**offerta globale più bassa**, ottenuta sommando i prezzi al netto dell'IVA delle schede dell'allegato 2 "Scheda I - Parabrezza" e allegato II "Scheda II - vetri laterali".

**Articolo 5 - Durata del contratto- Referente indicato dalla Ditta aggiudicataria**

La durata della fornitura è stabilita in **12 (dodici) mesi** conteggiati dalla data di comunicazione di aggiudicazione della fornitura, in caso di mancato raggiungimento dell'importo complessivo di gara, rinnovabile eventualmente e a insindacabile discrezione di ARST, per altri ulteriori **6 (sei) mesi**.

La Ditta, in questo periodo, potrà interrompere il servizio solo nel periodo di tempo compreso tra Natale e Capodanno e nelle 2 settimane centrali di Agosto. Il sabato è da considerarsi giornata lavorativa.

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare un Referente responsabile del servizio appaltato. I rapporti e le comunicazioni, di qualsiasi oggetto, riguardanti il servizio appaltato, interverranno sempre ed esclusivamente fra i Responsabili dell'ARST ed il Referente indicato dalla Ditta. Tale Referente dovrà anche essere reperibile telefonicamente, in qualsiasi giorno ferialo, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 8:00-20:00. Qualora, a insindacabile giudizio di ARST, la persona prescelta dalla Ditta per tale ruolo non fosse all'altezza della situazione o si dimostrasse di non gradimento per ARST, la stessa Ditta sarà tenuta a nominare un nuovo Referente sostitutivo entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell'ARST.

**Articolo 6 – Tempi, modalità e luogo di intervento**

Al presentarsi della necessità il Responsabile ARST della fornitura emetterà appositi ordinativi nei quali saranno riportati: la sede di intervento; i numeri di matricola dei veicoli

**ARST S.p.A**

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



interessati; i codici e le quantità dei vetri da sostituire; eventuali altre informazioni.

Salvo il caso in cui ARST decida, per esigenze operative, di far effettuare l'intervento presso le officine del fornitore (in questo caso il trasporto dell'autobus è in carico ad ARST), gli interventi saranno di norma effettuati presso le sedi aziendali seguenti:

- Cagliari - Viale Monastir, 98;
- Monserrato, via Pompeo s.n.c.;
- Sassari - Viale Portotorres, 38;
- Oristano - Z.I. Via Copenaghen;
- Nuoro - Z.I. Pratosardo;
- Olbia - Via V. Veneto;
- Lanusei - Via Marconi, 41;
- Guspini - Via Matteotti, 216;
- Alghero - Via Nuova stazione, snc;
- Ozieri - Via stazione, snc;
- Iglesias - Via Crocefisso, 92;
- Carbonia - Via Stazione, snc.

In dette sedi, per il tramite di un referente locale, ARST renderà disponibile un'apposita area isolata, nella quale il fornitore potrà operare. Il fornitore dovrà dotarsi di tutte le attrezzature idonee per poter effettuare l'intervento in loco. Non sarà resa disponibile alcuna attrezzatura di proprietà ARST.

Il fornitore dovrà intervenire entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine emesso dal Responsabile della fornitura.

Qualsiasi intervento sarà avviato dopo le ore 8,00 di ciascun giorno lavorativo e portato a compimento entro le ore 18:30 dello stesso giorno.

Per ogni veicolo da sottoporre ad intervento sarà inviato un ordine di acquisto, al termine dell'intervento, al fine di regolarizzare la chiusura dei lavori, l'incaricato della Ditta aggiudicataria consegnerà regolare DDT cartaceo al Responsabile di officina o suo incaricato che dovrà anche provvedere a controfirmarlo.

### **Articolo 7 – D.U.V.R.I.**

Prima dell'inizio degli interventi il Fornitore è tenuto a compilare il D.U.V.R.I. (Allegato B) e

#### **ARST S.p.A**

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



a partecipare per il tramite del legale rappresentante o persona da lui delegata per iscritto, alla riunione sui rischi interferenziali che le attività in oggetto comportano all'interno delle pertinenze ARST.

### **Articolo 8 - Fatturazione e Pagamento**

La fatturazione degli interventi eseguiti dovrà avvenire con riferimento alla singola bolla di consegna e dovrà riportare gli estremi dell'ordine.

ARST effettuerà il pagamento delle fatture, previa verifica della corretta fornitura e svolgimento del servizio, esclusivamente mediante bonifico bancario, a 30 giorni fine mese data fattura.

Resta, inteso e convenuto che il ritardo nel pagamento delle fatture non costituirà diritto, per la Ditta aggiudicataria, di sospendere gli interventi.

La decisione unilaterale della sospensione degli interventi da parte del fornitore per le motivazioni di cui al paragrafo precedente, costituirà per ARST motivo di revoca immediata della fornitura, salvo la rivalsa da parte ARST nei confronti del fornitore per i danni derivanti dalla mancata effettuazione degli interventi richiesti.

### **Articolo 9 - Penalità**

La messa in opera nelle Sedi Aziendali deve essere effettuata nei termini indicati nel presente capitolato. In caso di ritardo per causa imputabile al fornitore, ARST per l'effettuazione degli interventi potrà avvalersi di fornitori disponibili sulla piazza o altrove ed addebitare alla ditta aggiudicataria le eventuali differenze di prezzo e gli eventuali maggiori oneri.

Per ogni giorno di ritardo oltre i termini di consegna stabiliti ARST, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare una penalità pari al 2% del valore della fornitura consegnata in ritardo.

Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre i 5 (cinque) giorni, l'ARST avrà la facoltà di risolvere il contratto, incamerando la cauzione senza bisogno di diffida o altro provvedimento amministrativo.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi saranno trattenuti dalle fatture emesse a pagamento o, in mancanza, della cauzione definitiva.

### **Articolo 10 - Garanzia dei prodotti**

Il Fornitore deve garantire i prodotti oggetto dell'appalto da inconvenienti e problemi, che

#### **ARST S.p.A**

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lu'.

li rendano non idonei ad un normale utilizzo, non attribuibili a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, per 12 mesi dalla data di effettiva installazione/fornitura. Durante il periodo di garanzia il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti sopra descritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti installati/forniti/smontati/riparati. La garanzia è limitata al rimborso o sostituzione (sempre a completo onere del Fornitore) di prodotti riconosciuti difettosi. La Ditta aggiudicataria è, in ogni caso, obbligata a consegnare, su richiesta di ARST, i documenti di omologazione e le schede tecniche dei prodotti da essa utilizzati (o che intende utilizzare) per la sostituzione dei cristalli.

Se durante il periodo di garanzia i prodotti forniti/montati/riparati dovessero presentare difetti, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 224 del 24.05.1988 e s.m.i., il Fornitore è tenuto alla sostituzione del prodotto difettoso con ripristino dei termini di garanzia.

Il Fornitore è tenuto ad adempiere a tali obblighi entro 14 giorni di calendario dalla data della lettera con la quale ARST notifica i difetti riscontrati e ne richiede l'eliminazione. Entro lo stesso termine deve sostituire le parti difettose con altri nuovi.

A garanzia di tali obblighi, ARST può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati ed applicare le penalità di cui al precedente articolo.

**Articolo 11 - Osservanze delle norme inerenti alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)**

La Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare a tutti gli obblighi e adottare tutte le misure previste dalle vigenti norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro comprese quelle relative alle attrezzature per la protezione individuale dei lavoratori, compatibili con le attività ed i piani di sicurezza aziendale. Gli abiti da lavoro, i D.P.I., gli utensili e le apparecchiature utilizzate dal personale della Ditta fornitrice dovranno rispondere alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

"documento unico di valutazione dei rischi interferenti" ("DUVRI", che si allega alla presente gara) è consultabile presso il servizio ARST "Sicurezza e Qualità" dislocato in via Posada 8/10 - Cagliari nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 previo appuntamento.

Infine il Datore di Lavoro (ai sensi del DLgs 81/2008) del Fornitore (ovvero un suo formalmente delegato), dovrà presiedere ad una "Riunione di Coordinamento sulla Sicurezza"

**ARST S.p.A**

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



(ex art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) da svolgersi presso la sede di ARST.

**Articolo 12 - Foro competente**

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Cagliari.

**ARST S.p.A**

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

**t** (+39)070265701 **p** arst@pec.arstspa.info **m** arst@arst.sardegna.it



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C'.



Scheda parabrezza (scheda 1)

Costruttore	codice	presunti fabbisogni annuali	costo unitario manodopera [€/cd]	costo totale manodopera [€]	costo unitario ricambi [€/cd]	costo totale ricambi [€]	costo totale interventi per tipologia [€]
MERCEDES	MEA6286712210	5					
	MEA6286712310	4					
Karsan Star IC 8,2	KA7010559AA	2					
Citymood 18 IIA Menarinibus	SD359531	2					
	F42549052	1					
	F4859550	1					
	F4868269	1					
	F99487667	4					
IVECO	F99488813	1					
	F5802099645	3					
	F5010482654	5					
	IR8085656 (i4 10)	5					
	IR8002792	2					
BRIDA	SD0302364A	2					
	MEA9066700901	1					
SOLARIS	SOL2201041075	4					
	SOL0004076640	3					
Urbino 12,0 full hybrid Solaris							



Schema vetri laterali (scheda 2)							
Costruttore	codice	presunti fabbisogni annuali	costo unitario manodopera [€/cd]	costo totale manodopera [€]	costo unitario ricambi [€/cd]	costo totale ricambi [€]	costo totale interventi per tipologia [€]
MERCEDES	MEA3116700764	2					
	MEA3116700864	1					
	MEA3116701264	2					
	MEA3116702364	3					
	MEA3116702624	2					
	MEA3116703524	1					
	MEA3116703924	1					
	MEA3116705424	2					
	MEA3116706924	1					
	MEA3116708006	3					
	MEA3116708706	1					
	MEA3116708806	1					
	MEA3116709006	1					
	MEA3116709106	1					
MEA3116709506	1						
MERCEDES	MEA3116709606	1					
	MEA3116709806	1					
	MEA3116709906	1					
	MEA6286700348	1					
	MEA6286708549	2					
	MEA6286708849	1					
	MEA6286709149	1					
	MEA6286709549	1					
	MEA6286709949	3					
	MEA6286746306	1					
	MEA6286746406	4					
	MEA6286750410	3					
	MEA6286754207	3					
	MEA6286788210	4					

Schema vetri laterali (scheda 2)									
Costruttore	codice	presunti fabbisogni annuali	costo unitario manodopera [€/cd]	costo totale manodopera [€]	costo unitario ricambi [€/cd]	costo totale ricambi [€]	costo totale interventi per tipologia [€]		
IVECO 10/12 mt 2018/22	F5801917713 sx	1							
	F5801917700 sx	1							
	F5801991764 sx	1							
	F5801917704 sx	1							
	F5801959683 sx	1							
	F5801917699 dx	1							
	F5801959681 dx	1							
	F504129889 dx	1							
	F504132964 dx	1							
	F5801991641 dx	1							
	F5801991642 dx	1							
	F5801917701 dx	1							
	F5801917704 dx	1							
	F5801991644 dx	1							
	F5801959682 dx	2							
	F5802318101 scorrev	1							
	F500024558	1							
F500083662 scorrev	1								
KA8510858AA	1								
KA7010551AA GLASS	1								
FILM - FRONT	1								
KA7012387AA Side	1								
Glass Second Row LH	1								
KA7012388AA Side	1								
Glass Second Row RH	1								
KA7012389AA Side	1								
Glass Third Row LH	1								
KA7012390AA Side	1								
Glass Third Row RH	1								
KA7012391AA Side	1								
Glass Fourth Row LH	1								

Karsan Star  
IC 8,2

		Scheda vetri laterali (scheda 2)						
Costruttore	codice	presunti fabbisogni annuali	costo unitario manodopera [€/cd]	costo totale manodopera [€]	costo unitario ricambi [€/cd]	costo totale ricambi [€]	costo totale interventi per tipologia [€]	
Karsan Star IC 8,2	KA7012392AA Side Glass Fourth Row RH	1						
	KA7012393AA Side Glass Fifth Row LH	1						
	KA7010510AA Side Glass Fifth Row RH	1						
	KA7012394AA Side Glass Sixth Row LH	1						
	KA7012395AA Side Glass Sixth Row RH	1						
	KA7012396AA Side Glass Seventh Row	1						
	KA7012397AA Side Glass Seventh Row RH	1						
	KA7010396AA ELECTR DRIVER SIDE GLASS	1						
	KA7030034AA REAR GLASS	1						
	SD053147		3					
SD363908		1						
SD364891		1						
SD364888		1						
SD357968		1						
SD363907		1						
SD357967		1						
SD358398		1						
SD357780		1						
SD357851		2						
SD357773		1						
SD452201		1						
SD357775		1						
Citymood 18 IIA Menarinibus								



Scheda vetri laterali (scheda 2)							
Costruttore	codice	presunti fabbisogni annuali	costo unitario manodopera [€/cd]	costo totale manodopera [€]	costo unitario ricambi [€/cd]	costo totale ricambi [€]	costo totale interventi per tipologia [€]
Citymood 18 IIA Menarinibus	SD357854	1					
	SD357855	1					
	SD357774	1					
	SD357826	1					
	SD357783	1					
	SD357781	1					
	SD357772	1					
	SD343163	1					
	SD343162	1					
	F99486870	2					
F99486903	4						
F500372767	1						
F99486877	6						
F99486878	6						
F500318129	7						
F504007781	1						
IR8002934	1						
IR8003195	8						
IR8002839ET	3						
IR8009159ET	4						
IR8009158ET	1						
IR8011331ET	1						
IR8002834ET	6						
IR8002832ET	2						
IR8002857ET	2						
IR8002829ET	1						
IR8009157ET	4						
IR8011330ET	4						
IR8009156ET	5						
IR8002830ET	5						
IVECO							
IRIZAR i4 10/12 mt							

Scheda vetri laterali (scheda 2)									
Costruttore	codice	presunti fabbisogni annuali	costo unitario manodopera [€/cd]	costo totale manodopera [€]	costo unitario ricambi [€/cd]	costo totale ricambi [€]	costo totale interventi per tipologia [€]		
IRIZAR i4 10/12 mt	IR8002831ET	5							
	IR8002837ET	1							
	IR8002838ET	3							
	IR8002935	3							
	IR8002793	2							
	IR8002937	2							
	IR8002936	4							
	IR8011656	1							
	IR8003397	4							
	8085372SA (lunotto i4 10)	1							
	8002936 (i4 10)	4							
	8002852VG7 (i4 10)	2							
	8511602SVG7 (i4 10)	2							
	8510446SVG7 (i4 10)	2							
8511601SVG7 (i4 10)	2								
8003511VG7 (i4 10)	2								
8002842VG7 (i4 10)	2								
8002843VG7 (i4 10)	2								
8003476VG7 (i4 10)	2								
8002980VG7 (i4 10)	2								
8097036VG7 (i4 10)	2								
8097035 (i4 10)	2								
8002937 (i4 10)	2								
SOL0004490844									
Urbino 12,0 full hybrid Solaris	finestrino conducente	2							
	SOL0004125723 vetro laterale	2							
	SOL0004028942 vetro laterale	3							

Costruttore	Scheda vetri laterali (scheda 2)							
	codice	presunti fabbisogni annuali	costo unitario manodopera [€/cd]	costo totale manodopera [€]	costo unitario ricambi [€/cd]	costo totale ricambi [€]	costo totale interventi per tipologia [€]	
Urbino 12,0 full hybrid Solaris	SOL0004028114 vetro laterale	2						
	SOL0004027197 Vetro laterale	2						
	SOL0004358314 Vetro laterale	2						
	SOL0004028028 Vetro laterale	2						
	SOL0004120184 Vetro laterale	2						
	SOL0004027663 Vetro laterale	2						
	SOL0004097878 Vetro laterale	2						
	SOL0004706624 Vetro angolare	2						
	SOL0004707124 Vetro angolare	2						
	SOL0004670855 Vetro angolare	2						
	SOL0004670757 Vetro angolare	2						
	SOL0004670849 Vetro angolare	2						
	SOL0004726329 Vetro angolare	2						
	SOL0004670891 Vetro angolare	2						
SOL0004815069 Vetro angolare	2							



		Scheda vetri laterali (scheda 2)					
Costruttore	codice	presunti fabbisogni annuali	costo unitario manodopera [€/cd]	costo totale manodopera [€]	costo unitario ricambi [€/cd]	costo totale ricambi [€]	costo totale interventi per tipologia [€]
Urbino 12,0 full hybrid Solaris	SOL0004706617 Vetro angolare	2					
	SOL0004670849 Vetro superiore u18md	2					
	SOL5300041982 vetro porta	2					
	SOL0004027444 vetro lunotto posteriore	2					
	SOL0004518454 Vetro frontale del pannello di destinazione	2					
	SOL0004575743 vetro	2					

